

## לקוחות ניופאן היקרים,

בהמשך לפרסומים של חברת Whirlpool EMEA S.p.A (בשמה הקודם Indesit S.p.A) בדבר תיקון בעיות בטיחות ואיכות אפשריות בחלק מדגמי מייבשי הכביסה של המותג Indesit אשר יוצרו על ידי חברת Indesit מאפריל 2004 ועד לספטמבר 2015 (כולל) (להלן: "מייבש הכביסה") ובעקבות שינוי בהנחיות היצרן, עליו הודיע לניופאן בימים האחרונים, אנו מבקשים מכלל לקוחותינו שמחזיקים במייבשי הכביסה אשר טרם פנו לביצוע התאמת הבטיחות כאמור למרות פרסומנו, ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון שמספרו 700-700-1, על מנת לתאם הגעת טכנאי לביתם לשם בדיקת מייבש הכביסה וביצוע התאמת הבטיחות, ככל שתידרש.

**עד לבדיקת הטכנאי כאמור, יש לנתק את מייבש הכביסה מהחשמל ולחדול מלעשות בו כל שימוש. שימוש במייבש הכביסה בטרם בדיקת הטכנאי וביצוע התאמת הבטיחות כאמור יכול, במקרים נדירים, להוביל לכך שעודף סיבי בגד, יבוא במגע עם אלמנט החימום של מייבש הכביסה ויצור סיכון של התלקחות.**

בברכה,

**ניופאן בע"מ**

**ניופאן**

שמות גדולים. אחריות גדולה.